



Add-On Installation


1. Entpacken Sie die *-Add-On.zip und führen Sie die *-Add-On.exe aus.
2. Bestätigen Sie die installation mit „Weiter“.



3. Bestätigen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen mit „Weiter“




4. Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das die Add-On-Daten geladen werden sollen und bestätigen mit „Weiter“.



Für Kontursegmente wie z.B. Schaft- und Gewindegeometrien wählen Sie ein Unterverzeichnis unterhalb Ihres Projektverzeichnis.


5. Mit „Installieren“ werden die Add-On-Daten in das zuvor gewählte Verzeichnis installiert.



Konfiguration der Pfade

Um die Add-On-Daten optimal zu nutzen, können Sie die Datenpfade entsprechend anpassen.

1. Starten Sie den TD Sketcher und öffnen die Optionen unter „Extras“-„Optionen“



2. Passen Sie die Pfade für die neuen Kontursegmente an oder fügen das neue Verzeichnis der Pfadangabe hinzu.